



2016/09.08/000141  
DIRA31000 - 2016/418

## SETTORE VIABILITA' ALBA E MONDOVI'

**Oggetto:** SP35 TRONCO:TORRE M.VI'-ROBURENT E TRONCO: DIR.MONTALDO M.VI' E LA SP276, TRONCO:INNESTO SP35 TORRE M.VI'-ROATTA SOTTANA. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE DI RAMI ED ALBERATURE VARIE RESI INSTABILI DALLE PIOGGE MISTE A NEVE E DAL FORTE VENTO. APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL DLGS 50/2016 E AFFIDAMENTO LAVORI.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

### PREMESSO CHE:

Nella giornata di venerdì 14 ottobre 2016 nei Comuni di Roburent, Montaldo Mondovì e Torre Mondovì, a causa delle copiose acque piovane miste a neve e del forte vento, le alberature cresciute spontaneamente sulle scarpate stradali, limitavano fortemente la visibilità agli utenti della strada invadendo parzialmente la sede stradale a prog.ve varie lungo la SP35 tronco:Torre M.vì- Roburent e tronco dir.Montaldo M.vì e la SP276 tronco:innesto SP35 Torre M.vì-Roatta Sottana.

Immediatamente si sono recati sul posto i tecnici provinciali che hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi e gli interventi da eseguire con immediatezza per il ripristino del piano stradale.

In data 15 ottobre 2016, il Geom. Marco Rovere, Responsabile Ufficio Reparto manutenzione di Mondovì, ha redatto il verbale di accertamento dei lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del Dlgs 50/2016 e ha disposto contestualmente con ordine di servizio l'immediata esecuzione degli interventi, indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e per la salvaguardia del patrimonio stradale, riguardanti la rimozione di rami ed alberature varie.

In tale ambito, in considerazione della necessità di dover procedere all'esecuzione urgente delle suddette opere, al loro importo limitato ed alle difficoltà operative dell'esecuzione, è stata contattata l'impresa locale Basso Giuseppe con sede in Montaldo Mondovì.

A seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, si è formulato un accordo con la suindicata ditta, prevedendo la realizzazione di massima dei lavori necessari da eseguirsi in economia ed il relativo elenco prezzi, come riportato nell'ordine di servizio.

Conseguentemente è stata predisposta, ai sensi del comma 4 del citato art. 163 e nei termini ivi previsti, la perizia giustificativa dell'importo complessivo di € 4.758,00 di cui € 3.800,00 per lavori, € 100,00 per oneri sicurezza cantiere ed € 858,00 per IVA 22%.

In relazione al limitato importo dell'intervento e alla necessità di celerità di esecuzione, i prezzi contrattuali sono considerati congrui.

Verificata la regolarità contributiva della ditta mediante DURC in data 17/08/2016.

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

**Visto** lo Statuto;

**Considerato** che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016

**Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore.

**Visto** il DPR 66/2016 del 05/08/2016 di approvazione del PEG

**Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze del Settore e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli

impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo;

**Preso atto:**

- che sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;
- che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi, disposizioni recepite con DCP n. 10 del 07.03.2016 di approvazione del "Piano Triennale di prevenzione della Corruzione" e aggiornate con DCP n. 34 del 20.06.2016;
- che nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

**DETERMINA**

1. di approvare, per le ragioni sopra esposte, la perizia giustificativa relativa ai lavori di pronto intervento per la rimozione di rami ed alberature varie resi instabili dalle piogge miste a neve e dal forte vento lungo la SP35 tronco:Torre M.vi- Roburent e tronco dir.Montaldo M.vi e la SP276 tronco:innesto SP35 Torre M.vi-Roatta Sottana, per l'importo di € 4.758,00 (IVA compresa) unitamente al verbale di accertamento dei lavori di somma urgenza, redatti ai sensi dell'art. 163 del Dlgs 50/2016;
2. di affidare, per le motivazioni di cui in premessa e secondo la procedura di cui all'art. 163 del Dlgs 50/2016, i lavori di cui al punto 1 alla ditta Basso Giuseppe con sede in Montaldo di Mondovì – Via Loatta n. 2, (C.F. BSSGPP75A29H224T e P.I. 02743160042), per l'importo complessivo di € 4.758,00 di cui € 3.800,00 per lavori, € 100,00 per oneri sicurezza cantiere ed € 858,00 per IVA 22%;
3. di impegnare la spesa di complessivi € 4.758,00 (IVA compresa) al Cap. 534001 "Lavori e provviste per manutenzione strade provinciali - Prestazioni di servizi" del Bilancio 2016 Codice U.10.1.03.05 - che presenta la necessaria disponibilità, ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
4. di dare atto che:
  - a. le spese di cui sopra verranno liquidate dietro presentazione di fattura, corredata dal certificato di regolare esecuzione,
  - b. la prestazione oggetto del presente provvedimento dovrà essere eseguita entro il 31/12/2016;

**IL DIRIGENTE**  
**Ing. Giuseppe GIAMELLO**

ANNO	CAPITOLO	ART.	COD. SIOPE	IMPORTO	SOGGETTO
2016	534001	0000	10.1.03.05 1311	4.758,00	BASSO GIUSEPPE VIA LOATTA N.2 12080 MONTALDO DI MONDOVI' BSSGPP75A29H224T 02743160042

